



1.






FAZ-suojat kytketään päälle 2 viivaa kerrallaan

Nähdä polkujännat on minimimittoja

Siurkoissa tulee vaihe ulkoa katsoen oikeaan puoleiseen reikään

(3)



Kond. kytkentä no. 3.